

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2021-054

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

关于石景山隧道“7.15”透水事故的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021 年 7 月 15 日凌晨 3:30 左右，公司全资子公司中铁二局集团有限公司（以下简称“中铁二局”）承建的珠海市兴业快线（南段）项目石景山隧道发生透水事故。详情请见公司于 2021 年 7 月在上海证券交易所网站上披露的《中国中铁股份有限公司关于石景山隧道“7.15”透水事故的公告》（公告编号：2021-038）。

事故发生后，公司积极配合相关调查工作。近日，广东省应急管理厅官网发布了《珠海市兴业快线（南段）一标段工程石景山隧道“7·15”重大透水事故调查报告》（以下简称《调查报告》），现将相关情况公告如下：

一、 事故原因及性质

（一）事故直接原因

《调查报告》认定事故的直接原因是：隧道下穿吉大水库时遭遇富水花岗岩风化深槽，在未探明事发区域地质情况、未超前地质钻探、未超前

注浆加固的情况下，不当采用矿山法台阶方式掘进开挖（包括爆破、出渣、支护等）、小导管超前支护措施加固和过大的开挖进尺，导致右线隧道掌子面拱顶坍塌透水，泥水通过车行横通道涌入左线隧道，导致左线隧道作业人员溺亡。公司再次对本次事故不幸遇难者表示沉痛哀悼。

（二）事故性质

《调查报告》认定珠海市兴业快线（南段）一标段工程石景山隧道“7·15”透水事故是一起重大生产安全责任事故。

二、 事故的处理情况

《调查报告》建议移送司法机关依法追究刑事责任有 12 人，其中涉及中铁二局三公司 5 人，具体为：中铁二局三公司党委委员、副总经理梁杰，中铁二局三公司项目部经理刘广，中铁二局三公司项目部副经理杨进成，中铁二局三公司项目部总工程师钟奎，中铁二局三公司项目部安全总监陈小龙。截至目前，中铁二局已按照《调查报告》的处理建议对中铁二局三公司法定代表人、董事长、党委书记邹杰，中铁二局三公司副总经理（主持行政工作）李伟，中铁二局三公司党委委员、总工程师范正业给予了行政撤职处分。

此外，《调查报告》建议相关部门对中铁二局三公司及中铁二局进行相关处罚，公司将督促中铁二局及中铁二局三公司做好整改工作。

三、 事故对公司的影响

珠海市兴业快线(南段)一标段项目南起九洲大道一建业一路交叉口，北至板樟山北侧，左线全长 2445.9 米，右线全长 2434.4 米。其中，石景山隧道段 1.78 公里。开工时间为 2019 年 4 月 30 日，总工期 1080 天，项

目总合同额为6.67亿元。调查组核定事故直接经济损失为3678.677万元。本次事故造成的损失不会对公司生产经营及业绩产生重大影响,对公司当期损益也无较大影响。

公司将认真吸取本次事故教训,举一反三,落实好企业主体责任,加强现场安全管理,抓好安全培训和警示教育,不断强化全员安全生产意识。同时,认真查找自身管理存在的漏洞和不足,补齐短板,扎实抓好整改措施落实,要求各级子公司高度重视和强化隧道及地下工程施工安全风险防控,杜绝此类生产安全事故发生。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2021年11月5日